

## SOLUCIONES A LOS POSIBLES PROBLEMAS

### 1 EI SUPER G+ no funciona :

- verificar el caudal mediante el regulador de caudal (ver página 43).

Si el caudal es insuficiente :

- comprobar que la válvula del sumidero está correctamente cerrada ;
- comprobar que el filtro y el cesto de skimmers están perfectamente limpios ;
- comprobar que la manguera y la válvula de regulación automática están correctamente conexionados.automatique sont correctement branchés.

**IMPORTANTE :** La válvula automática de regulación de caudal se ajusta en fábrica en la posición 3, la mejor adaptada a las piscinas europeas. Recomendamos no modificar esta posición para un funcionamiento óptimo de su limpiador. Por otra parte, verificar siempre que la mariposa gris oscuro de la válvula no se mantiene en posición abierta por la palanca roja – en caso contrario el limpiador no puede funcionar.

Si el caudal es correcto :


- comprobar que la aspiración del aparato no está obstruida ;
- ¿está dañado el diafragma del aparato? (ver página 45).

### 2 EI SUPER G+ no limpia todas las zonas de la piscina :

- Con objeto de asegurar una limpieza completa de la piscina, pueden reducirse los tiempos de filtrado, por ejemplo, un filtrado de 6 horas durante 2 horas 3 veces, proporcionara una mejor cobertura de la piscina que un sólo filtrado de 6 horas.
- ¿es la manguera suficientemente larga? : añadir secciones si es necesario ;
- ¿están bien orientadas todas las boquillas de retorno hacia abajo?
- ¿está la manguera en perfecto estado? (ver consejos de conservación de la página 38).

### 3 EI SUPER G+ rodea la piscina y raramente va al centro :

- Comprobar el caudal (ver página 43). Si el caudal es correcto, quitar el sobredisco y hacer funcionar el aparato únicamente con el disco principal ⑯.



**4** **El SUPER G+ no se adhiere al fondo de la piscina :**

- comprobar que el contrapeso está correctamente instalado a 2 metros del aparato en la manguera (ver página 39) ;
- si la profundidad de la piscina es superior a 2 metros, instalar el segundo contrapeso en la manguera a 2 metros del aparato ⑩;
- comprobar y aumentar el caudal si es necesario (ver página 43).

**5** **El SUPER G+ está bloqueado en los peldaños de la escalera de la piscina :**

- conectar la manguera a la toma de aspiración más alejada de la escalera ;
- acortar la manguera con objeto de impedir que llegue en los peldaños.
- ajustar el caudal para orientar las mangueras fuera de los peldaños de la escalera.

**6** **El SUPER G+ avanza muy lentamente y aparecen burbujas de aire en la boquilla de retorno :**

- comprobar toda la estanqueidad del circuito: entre el aparato y la manguera, entre todas las secciones de la manguera, entre la manguera y la válvula, entre la válvula y el skimmer.

**7** **El SUPER G+ sobrepasa la línea de agua :**

- reducir el caudal (ver página 43).
- añadir un contrapeso suplementario a nivel del deflector circular en la primera sección de manguera.

**8** **El SUPER G+ está bloqueado en el sumidero :**

- cerrar el sumidero.